

## Minska avdriften



**12.** Sprutmoln: Ökar risken för avdrift och dålig vätskefördelning



**13.** 3 x renspolning av systemet och spruta tills tanken är tom

## Rengör i fält



**14.** Rengör i fält - eller på avsedd tvättplats

## Utrustning för en säker och effektiv spruta:

- Färskvattentank
- Renspolningstank
- Vätskenivåmätare till renspolningstank
- Påfyllningsutrustning
- Skummarkör
- Sprutdator
- Elektrisk armatur
- Linjefilter
- Tankdiskmunstycke
- Hög- eller lågtryckstvätt
- Förvaringsskåp för preparat
- Förvaringsskåp till personlig skyddsutrustning
- Optimalt munstycksval

## SVENSKA HARDI AB

Box 50 444 • 202 14 Malmö • Tlf.: 040-210 250 • Fax: 040-210 251  
skandinavien@hardi-international.com • www.hardi-sv.com

HIA-MARKETING  
S.891028 -09-2004



# 14 goda HARDI råd

## Påfyllning av sprutan



### 1. Optimalt

Vattenpåfyllning på olika platser i fält



### 2. Bra alternativ:

Vattenpåfyllning från slutna behållare

## Kalibrering



- 3.** Visuell kontroll av munstycket och vätskefördelning



- 6.** Var förberedd för ev. spill (ta med absorberande granulat)

## Undvik känsliga område




- 9.** Undvik fin droppstorlek i känsliga område



- 4.** Kontrollera hastighet, tryck och flöde



- 7.** Rengör preparatdunken grundligt - sätt på locket igen



## Kontrollera ramphöjden



- 10.** Bättre: stora droppar / ev. kantmunstycke


## Tillsättning av preparat



- 5.** Tillsätt preparaten ute i fältet



- 8.** Kontrollera ramphöjden



- 11.** Bäst: slå i från en eller flera sektioner

